

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом ГКУ
«Центр социальной поддержки
населения» в Тюльганском
районе


Н.Г. Алейникова
« 05 » 06 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 109

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание;
- 1.2. Адрес объекта 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул. Ленина, д. 19;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м.;
 - часть здания на 2 этаже, 547,4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2011;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального .

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе, филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 462019 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 1/2;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство социального развития Оренбургской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита);
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-правовые, социально-экономические;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 70

чел. _____;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - пассажирский маршрутный транспорт отсутствует;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент объект доступен условно всем, для достижения доступно полностью всем необходимо выполнить работы по адаптации. Для этого необходимо установить: дренажные и водосборные решетки, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, тактильные информаторы, световой маяк для дверных проемов, тактильные мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни. Для зоны целевого назначения на 1 этаже необходимо установить письменный стол для инвалидов, регулируемый по высоте. Для санитарно-гигиенического помещения необходимо двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение. Заменить внутри здания основные поручни на поручни с параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающими частями длиннее на 0,3 м. Параметры ступеней внутри здания адаптировать в соответствии с требованиями доступности технически невозможно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения, объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

«Дорожной карты» по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной постановлением Администрации Тюльганского района от 24.09.2015 г. №668-п (в редакции от 20.12.2016 г. №842-п) в период с 2019 по 2030 гг.: Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе на 2021-2030 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
_____ ZHIT.VMESTE.RU

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 05 » 06 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 05 от « 06 » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом ГКУ
«Центр социальной поддержки
населения» в Тюльганском
районе

Н.Г. Алейникова
« 15 » 08 2025г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание;
1.2. Адрес объекта 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул. Ленина, д. 19;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.;
- часть здания на 2 этаже, 547,4 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2011;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе, филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 462019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д.1/2;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство социального развития Оренбургской области;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита;
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-правовые, социально-экономические;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов, в том числе

передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 70

чел. _____;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - пассажирский маршрутный транспорт отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Оренбургской области согласовано:


населения» в Тюльганском районе
(подпись)

заведующий филиалом ГКУ «Центр социальной поддержки
Н.Г. Алейникова
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

Телефон: 8(35332) 2-37-79

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиалом
ГКУ «Центр социальной
поддержки населения»
в Тюльганском районе

Н.Г. Алейникова

« 05 » 06 2025г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 109**

Тюльганский район
наименование муниципального образования
Оренбургской области

« 05 » 06 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание;
- 1.2. Адрес объекта 462010 Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул. Ленина, д. 19;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.;
 - часть здания на 2 этаже, 547,4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2011;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе, филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности - социальная защита; виды оказываемых услуг - социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - пассажирский маршрутный транспорт отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 минут;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Зона отсутствует	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	2,3, 16, 17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	7,8,9,11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	10,12

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент объект доступен условно всем, для достижения доступно полностью всем необходимо выполнить работы по адаптации. Для этого необходимо установить: дренажные и водосборные решетки, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, тактильные информаторы, световой маяк для дверных проемов, тактильные мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни. Для зоны целевого назначения на 1 этаже необходимо установить письменный стол для инвалидов, регулируемый по высоте. Для санитарно-гигиенического помещения необходимо установить двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение. Заменить внутри здания основные поручни на поручни с параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающими частями длиннее на 0,3 м. Параметры ступеней внутри здания адаптировать в соответствии с требованиями доступности технически невозможно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	зона отсутствует
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

«Дорожной карты» по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной постановлением Администрации Тюльганского района от 24.09.2015 г. №668-п (в редакции от 20.12.2016 г. №842-п) в период с 2019 по 2030 гг.,

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в Тюльганском районе;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)_____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)_____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

ZHIT.VMESTE.RU

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 19 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на - л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):	


Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Тюльганского района по
оперативному управлению - И.В. Нефедов
(должность) (инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела – главный архитектор администрации
Тюльганского района - И.В. Мазурина
(должность) (инициалы, фамилия)



(подпись)

Директор ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе -
И. И. Прокудина
(инициалы, фамилия)


(подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов -
председатель ТМО ВОИ - Р.К. Тухватулин
(должность) (инициалы, фамилия)


(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте -
заведующий филиалом ГКУ «Центр социальной поддержки
населения» в Тюльганском районе -
(должность)

Н.Г. Алейникова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Управленческое решение согласовано «05» 06 2025 г. (протокол от «__» 2025 г. № __).

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюльганском районе.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе

п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19

(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	-	Территория прилегающая к зданию отсутствует	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	Зона отсутствует	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию отсутствует, данная зона в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе

п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19

(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13	Отсутствуют тактильные наклейки на поручни.	К,О,С,Г,У	Установить тактильные наклейки на поручни.	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	12	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	14	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	К,О,С,Г,У	Установить дренажные и водосборные решетки.	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	1	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей).	К,О,С,Г,У	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей).	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	Данный функционально-планировочный элемент отсутствует.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Адаптировано частично для МГН	К,О,С,Г,У	Обеспечить доступность для всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	1	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации входа в здание для всех МГН, необходимо индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе

п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19

(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (внутри здания)	есть	-	17	Не соответствуют параметрам доступности: ширина марша (менее 1,35 м.), высота подъема ступеней (более 0,15 м.), ширина проступей (менее 0,3 м.), поручни.	К,О,С,Г,У	Заменить имеющиеся поручни на поручни с параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающим и частями длиннее на 0,3 м. Параметры ступеней адаптировать в соответствии с требованиями доступности технически не возможно.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Пандус (внутри здания)	нет	-	18	Монтаж стационарного пандуса невозможен.	К	Установить съемный пандус.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лестничный пролёт не обустроен подъёмным механизмом.	К,О,С,Г,У	Монтаж лифта невозможен.	Не нуждается
3.4	Дверь	есть	-	1	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей).	К,О,С,Г,У	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей).	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	15	Пути эвакуации адаптированы.	К,О,С,Г,У	Пути эвакуации адаптированы.	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	17,16	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) для всех МГН, необходимо индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе

п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19

(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	5	Отсутствуют приборы и устройства для открытия и закрытия дверей.	К,О,С,Г,У	Установить приборы и устройства для открытия и закрытия дверей.	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-		-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации зоны целевого назначения здания для всех МГН, необходимо индивидуальное решение с ТСП.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе

п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19
(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	6,19	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью (со стороны дверной ручки на высоте от 1,40 м. до 1,75 м.). Отсутствует двусторонняя связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение.	К,О,С,Г,У	Установить дублирующие рельефные знаки рядом с дверью (со стороны дверной ручки на высоте от 1,40 м. до 1,75 м.), двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение.	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	Отсутствует потребность в данном функционально-планировочном элементе.	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Отсутствует потребность в данном функционально-планировочном элементе.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-	6,19	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации санитарно-гигиенического помещения для всех МГН, необходимо индивидуальное решение с ТСП.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе
п. Тюльган, ул. Ленина, д. 19
(наименование, адрес местоположения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствует световой маяк для дверных проемов.	К,О,С,Г,У	Установить световой маяк для дверных проемов	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-		-	-	В части акустических средств объект в адаптации не нуждается.	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	6,19	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью туалетной комнаты (со стороны дверной ручки на высоте от 1,40 м. до 1,75 м.), тактильная мнемосхема, тактильная пиктограмма, тактильные наклейки на поручни.	К,О,С,Г,У	Установить рельефные знаки рядом с дверью туалетной комнаты, тактильные мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано частично для МГН		Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		6,19	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации системы информации на объекте для всех МГН, необходимо индивидуальное решение с ТСР.



**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории филиала ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тогляганском районе на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финанси рование Объем, тыс.руб.	Ответственны й исполнитель, соисполнител и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тогляганском районе	Оренбургская область, Тогляганский район, п. Тогляган, ул. Ленина, д.19	№ 109	Заменить основные поручни на поручни параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающими частями длиной на 0,3 м. Установить дополнительные разделительные поручни, т.к. ширина марша более 2,5 м.	ТР	ДЧ-В		Заведующий филиала Алейникова Н.Г.	Сентябрь 2026
	Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тогляганском районе	Оренбургская область, Тогляганский	№ 109	Установить и дренажные водосборные решетки.	ТР	ДЧ-В		Заведующий филиала Алейникова Н.Г.	Июль 2026

	район, п. Тюльган, ул. Ленина, д.19	№ 109	Установить письменный стол для инвалидов, регулируемый по высоте.	ТР	ДЧ-В		Заведующий филиала Алейникова Н.Г.	Август 2026	
	Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе	Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д.19	№ 109	Установить тактильные наклейки на поручни.	ТР	ДЧ-В	Заведующий филиала Алейникова Н.Г.	Сентябрь 2026	
	Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Тюльганском районе	Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д.19	№ 109						