

Приложение N 4
к постановлению
Правительства области
от 9 июня 2014 г. N 381-п
(с изменениями от 31 октября 2016 г.)



Утверждаю

Руководитель

О.А. Трахирова

"29" января 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 48

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение
1.2. Адрес объекта 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1-2 этажа, 198,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Сорочинском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская д.1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) частная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) частная (ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее-ИПРА): да/нет(нужное подчеркнуть)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Саратовская»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С.Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
---	---	------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан доступно условным для инвалидов и других МГН. Таким образом доступности всех зон нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ — 2014-2020 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ОСИ будет доступен частично всем категориям инвалидов и другим МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

31.01.2018г. сайт « Жить вместе »


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № 48 от «29 »января 2018 г.

Приложение №2
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 9 июня 2014г. №381-п
(с изменениями от 31 октября 2016г.)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом ГКУ
«ЦСПН» Оренбургской области
в Сорочинском районе

О.А.Трахирова
«22» января 2018г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение
1.2. Адрес объекта 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул.Саратовская, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1,2 этаж, 198,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Сорочинском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул.Саратовская, д.1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) частная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Саратовская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

О.А.Трахирова, заведующий ФГКУ ЦСПН в Сорочинском районе (835346) 4-12-91

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение N 3
к постановлению

Правительства области
от 9 июня 2014 г. N 381-п

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиалом ГКУ
«ЦСПН» Оренбургской области
в Сорочинском районе

О.А. Трахирова
«29» января 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ 48

Сорочинский городской округ
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«29» января 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение
1.2. Адрес объекта 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул.Саратовская, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1,2 этаж, 198,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Сорочинском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул.Саратовская, д.1

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее- МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Проезд пассажирским транспортом до остановки «Саратовская»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
3.2.2 время движения (пешком) 0 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)	I	2,3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)	II	7,8,9,10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)	III	12,13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	17,18,19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	20,21

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан доступен условным для инвалидов и других МГН

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2014 — 2020 гг в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ОСИ будет доступен частично всем категориям инвалидов и другим МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

30.01.2018г. сайт «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 1 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | - | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 25 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) — нет.

Руководитель
рабочей группы: Главный архитектор Муниципального образования Сорочинского городского округа Крестьянов А.Ф.
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Члены рабочей группы:
Секретарь комиссии, инспектор по социальной работе МКУ
Шинфельд И.В. (подпись)

(должность, инициалы, фамилия)
Ведущий специалист отдела по экономике администрации
Сорочинского городского округа Толмачева С.В. (подпись)

(должность, инициалы, фамилия)
Специалист по социальной работе
ГБУСО «КЦСОН» в г. Сорочинске Лаптева С.В. (подпись)

(должность, инициалы, фамилия)
Заведующий филиалом ГКУ «ЦСПН»
Оренбургской области
в Сорочинском районе Трахирова О.А. (подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Сорочинской местной
организации ВОИ Шерстнева Н.В.
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель Всероссийского общества
слепых Клименко С.Н.
(должность, инициалы, фамилия)

представители организации,
расположенной на объекте:

Юристконсульт ООО «Мясокомбинат «Сорочинский» Беляев С.В. (Подпись)

Представитель от ГКУ ЦМТХОД Митрофанов М.Ю. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « 29 » января 2018 г. (протокол № 3)
Комиссией (название) по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Приложение 1
к Акту обследования №48
от «29» января 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Сорочинском районе

461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		1	Отсутствует знак, парковочные места для инвалидов	К,О,С, Г	Установить знак и выделить парковочные места для инвалидов	Привести в соответствие
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		1	Отсутствует знак, парковочные места для инвалидов	К,О,С, Г	Установить знак и выделить парковочные места для инвалидов	Привести в соответствие

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У)		1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

© 1997 Blackwell Science Ltd

Рейтинг по количеству объектов		
Виды объектов (группы)	Состав объектов	Виды работ
С	Объекты, расположенные с двух сторон, привести в соответствие с требованиями законодательства	Помощь в оформлении
В	Объекты, расположенные с двух сторон, привести в соответствие с требованиями	Помощь в оформлении
В	Участки, расположенные с двух сторон	Помощь в оформлении
А	Объекты, расположенные с двух сторон, привести в соответствие с требованиями законодательства	Помощь в оформлении

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Сорочинском районе
461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Важно для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		4	Поручни с одной стороны, высота подъема ступени более 0,15 м, нет тактильных предупредительных полос, краевые ступени не выделены цветом или фактурой	О, С	Оборудовать поручнями с двух сторон, привести в соответствие ступени, выделить края ступеней	Привести в соответствие
2.2	Пандус (наружный)	Есть		5	поручни с одной стороны, уклон более 10%	К, О, С	Оборудовать поручнями с двух сторон, уменьшить уклон пандуса	Привести в соответствие
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		4,5 6	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С, Г	Установить кнопку вызова	Привести в соответствие
2.4	Дверь (входная)	Есть		6,2 3	-	-	-	-
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		2,3- 6	Поручни с одной стороны, высота подъема ступени более 0,15 м, нет тактильных предупредительных полос, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С, Г	Оборудовать поручнями с двух сторон лестницу и пандус, привести в соответствие ступени, выделить края ступеней	Привести в соответствие

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)	I	2,3,4,5,6	Капитальный ремонт
-----------------------	----------	---	-----------	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт (оборудовать поручнями с двух сторон лестницу и пандус, привести в соответствие ступени, установить кнопку вызова персонала)

Наименование объекта	Функциональная характеристика	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность
1.1	Коридор (актовый зал, конференц-зал, зал заседаний)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.2	Лестница (внутренняя)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.3	Дверь (входная)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.4	Дверь (входная)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.5	Дверь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.6	Путь эвакуации (вход в здание)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.7	Путь эвакуации (вход в здание)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

II Заключение по объекту

Наименование объекта	Функциональная характеристика	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность
1.1	Коридор (актовый зал, конференц-зал, зал заседаний)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.2	Лестница (внутренняя)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.3	Дверь (входная)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.4	Дверь (входная)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.5	Дверь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.6	Путь эвакуации (вход в здание)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.7	Путь эвакуации (вход в здание)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ №48
от «29» января 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Сорочинском районе

461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	II	7,8,11	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Есть	9,10	Нет предупреждающих указателей, не окрашена поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы	О,С	Установить указатели, обозначить участки	Привес- ти в соответ- ствие
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть		6	Дверной проем не соответствует (менее 1,2м)	К, О	Расширение дверных проемов	Привес- ти в соответ- ствие
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		23,24	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		6,9,10,	Дверной проем не соответствует (менее 1,2м), не окрашена поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы	К, О	Расширение дверных проемов	Привес- ти в соответ- ствие

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого прсещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Сорочинском районе

461900 Оренбургская обл. г.Сорочинск, ул. Саратовская,д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	III	8,12,13,14,25,26	Дверной проем не соответствует (менее 0,9 м)	К,О	Расширение дверных проемов	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		12,13,14,25,26	Дверной проем не соответствует (менее 0,9 м)	К,О	Расширение дверных проемов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалида	ДЧ-И (С,Г,У)	III	11,17,18,19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется текущий ремонт (расширение дверных проемов)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	Не нуждается.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не нуждается

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не нуждается

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Сорочинском районе
461900 Оренбургская обл.г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендаций по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	-	-	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Недоступно

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Сорочинском районе
461900 Оренбургская обл.г.Сорочинск, ул. Саратовская, д.1**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	17,18, 19	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	-		
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			Системы средств информации не комплексные, отсутствуют акустические и тактильные средства	-	Обеспечить комплексными средствами информации	Инд. реш.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	17,18,19	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить тактильными средствами информации

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Сорочинского района на 2014 -2020 год

Наименование учреждения	Адрес (обл., район, город, нас. Пункт, улица, № дома)	Работы, необходимые для выполнения на объекте в целях обеспечения его доступности	Ориентировочная стоимость работ	Вид собственности объекта недвижимости	Ответственное лицо (Ф.И.О. должность)
Филиал КУ «Центр социальной поддержки населения» в Сорочинском районе	г.Сорочинск, ул.Саратовская, д.1	1.Обеспечение комплексными средствами информации 2.Реконструкции крыльца, пандуса при входе 3.Знаки, маркировка ступеней и пандуса 4.Знаки, маркировка ступеней и пандуса 5.Знаки, маркировка ступеней и пандуса	245,0т.р. в не знаем стоимости в не знаем стоимости в не знаем стоимости в не знаем стоимости	Частная ООО «Масокомбинат «Сорочинский»	Заведующий филиалом- Трахирова Ольга Александровна
		Тактильных полос 3.Маркировка мест для автотранспорта. 4.Оборудование туалетной комнаты. 5.Установка кнопки вызова специалиста	не знаем стоимости не знаем стоимости не знаем стоимости не знаем стоимости		