

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ФГКУ «ЦСПН»
в Ясненском районе

Н.И.Арсюков

«04» июля 2014г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение.

1.2. Адрес местонахождения объекта: Оренбургская область, г. Ясный, ул. Свердлова, д.6.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м

часть здания _____ этажей (или на первом этаже), 308,6 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1976, последнего капитального ремонта - 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не запланировано, капитального - не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Ясненском районе. ФГКУ «ЦСПН».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Оренбургская область, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): договор срочного безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.1.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2. Виды оказываемых услуг: меры социальной поддержки.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 60 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР: да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус №3, остановка «Заря»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*)
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	Б
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

*) Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И (К,О). На остановке отсутствует схема движения к объекту. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос. На лестнице отсутствуют разделительные поручни при ширине более 4м. Ограждения с поручнями вдоль пандуса установлены с одной стороны. На путях эвакуации необходимо установить эвакуационный знак Е21. Информирование обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. Санитарно-гигиенические помещения, имеющиеся в здании временно недоступны, так как не соответствуют строительным нормам и правилам. В каждой туалетной комнате отсутствуют поручни. Нет специальных (в том числе рельефных) знаков, отсутствует система тревожной сигнализации. Система информации на объекте временно недоступна, так как

отсутствуют визуальные и тактильные средства информации, нет специального оборудования для общения с инвалидами по слуху.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**)
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

**) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____.
в рамках исполнения _____.

(наименование документа)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____.

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: _____.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области, дата*): _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» июля 2014 г.
2. Акта обследования объекта: № 5 от «04» июля 2014 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Жилое здание
1.2. Адрес объекта 462781 Оренбургская обл. Ясненский район, г. Ясный, ул. Свердлова д. 6
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 308,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не запланировано, капитального не запланировано

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Ясненском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 462781 Оренбургская обл. Ясненский район, г. Ясный, ул. Свердлова д. 6
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор срочного безвозмездного пользования
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Аптека»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Н.И. Арсюков, заведующий ФГКУ ЦСПН в Ясенском районе (835368) 2-16-26

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
№ 5

Ясненский район
наименование муниципального образования
Оренбургской области

«04» июля 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение.
1.2. Адрес местонахождения объекта: г.Ясный, ул.Свердлова, д.6.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
часть здания на первом этаже, 308,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 2012.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не
запланировано, капитального - не запланировано.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование): Филиал государственного казенного учреждения
Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Ясненском
районе, ФГКУ «ЦСПН».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г.Ясный, ул.Свердлова,
д.6.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: специалисты учреждения занимаются
предоставлением населению мер социальной поддержки.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус №3, остановка
«Заря»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту:
нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет
(нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	Б
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*) Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**)	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)	б/н	1,2,3, 4
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)	б/н	3,4,5, 6,7,8
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)	3,31, 32,46	9,10, 11
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О)	24,40	12
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	13,19, 27	13,14, 15
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	б/н	16,17
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г)	б/н	18,19

**) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И (К,О). На остановке отсутствует схема движения к объекту. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос. На лестнице отсутствуют разделительные поручни при ширине более 4м. Ограждения с поручнями вдоль пандуса установлены с одной стороны. На путях эвакуации необходимо установить эвакуационный знак Е21. Информационные обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. Санитарно-гигиенические помещения, имеющиеся в здании временно недоступны, так как не соответствуют строительным нормам и правилам. В каждой туалетной комнате отсутствуют поручни. Нет специальных (в том числе рельефных) знаков, отсутствует система тревожной сигнализации. Система информации на объекте временно недоступна, так как отсутствуют визуальные и тактильные средства информации, нет специального оборудования для общения с инвалидами по слуху.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____
(полное наименование комиссии по координации

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): _____.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области: _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту, | - на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | - на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | - на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | - на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | - на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | - на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | - на <u>10</u> л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ | - на <u>1</u> л. (ф. А3) |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____ | |

Руководитель

рабочей группы: И. специалист ОЗУХ В.М. Сухомяева
(должность, инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист ОЗУХ А.Ж. Миннизова
(должность, инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

Заведующий отделом жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ж.Ж. Исмаилов
(должность, инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Я.М. Юн И.В. Байра
(должность, инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий ФГКУ ЦСПН Ж.И. Арсенов
(должность, инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол
от _____ № _____) комиссией _____
(наименование)

Приложение 1
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ФГКУ «ЦСПН» в Ясенском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	1	Отсутствует информация об объекте. (п.4.1.1 СНиП 35-01- 2001)	К,О,С,Г	Разместить на остановке обществен ного транспорта схему движения к объекту.	Индивиду альное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. (п.4.1.10 СНиП 35-01-2001)	С	Путь движения обозначить тактильны ми средствам и.	Индивиду альное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	б/н	3	Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос. (п.4.1.12 СНиП 35-01- 2001)	О,С	Краевые ступени лестничны х маршей выделить цветом.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	б/н	4	Ограждения с поручнями установлены с одной стороны. (п.4.1.15 СНиП 35-01- 2001)	К,С	Установит ь поручень вдоль стены.	Индивиду альное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	1,2, 3,4	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. (п.4.1.3 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Разместить информац ию об объекте.	Индивиду альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)	-	1,2,3,4	Индивидуальное решение с ТСП

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На остановке отсутствует схема движения к объекту. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос. Ограждения с поручнями установлены с одной стороны. Данные замечания необходимо устранить, используя технические средства реабилитации, а также произвести текущий ремонт.

Приложение 2
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ФГКУ «ЦСПН» в Ясненском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	3	Отсутствуют разделительные поручни (ширина лестницы более 4м). (п.5.2.11 СНиП 35-01-2001) Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. (п.4.1.12 СНиП 35-01-2001)	О,С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом. Установить разделительные поручни.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н	4	Ограждения с поручнями установлены с одной стороны. (п.4.1.15 СНиП 35-01-2001)	К,С	Установить поручень вдоль стены.	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	5	Замечаний нет.	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	6	Замечаний нет.	-	-	-
2.4.1	Дверь (входная) в тамбуре	есть	б/н	7	Замечаний нет.	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	1	8	Замечаний нет.	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	5	Главный вход не доступен для всех МГН. (п.5.1.1 СНиП 35-01-2001)	С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом. Установить разделительные поручни.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О)	б/н	3,4,5,6,7,8	Индивидуальное решение с ТСП

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На лестнице отсутствуют разделительные поручни при ширине более 4м. Марш открытой лестницы менее трех ступеней. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Ограждения с поручнями установлены с одной стороны. Данные замечания необходимо устранить, используя технические средства реабилитации, а также произвести текущий ремонт.

Приложение 3
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ФГКУ «ЦСПН» в Ясенском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	3, 31, 32, 46	9	Замечаний нет.	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	б/н	10	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н	11	Отсутствует эвакуационный знак Е21. (п.5.2.30 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Установить эвакуационный знак Е21.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3,4, 10, 31, 32, 46	9, 10, 11	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)	3, 31,32,46	9,10,11	Индивидуальное решение с ТСР

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона «Пути движения внутри здания» доступна частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На путях эвакуации необходимо установить эвакуационный знак Е21.

Приложение 4 (I)
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ФГКУ «ЦСПН» в Ясенском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	24, 40	12	Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. (п.5.5.8 СНиП 35-01-2001)	С	Оборудование учреждения информационными табличками с дублированием надписей шрифтом Брайля.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	24, 40		Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. (п.5.5.8 СНиП 35-01-2001)	С	Оборудование учреждения информационными табличками с дублированием надписей шрифтом Брайля.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого	ДП-И (К,О)	24,40	12	Индивидуальное

назначения здания (целевого посещения объекта). Зона обслуживания инвалидов				решение с ТСП
--	--	--	--	---------------

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона обслуживания инвалидов доступна полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Информирование обозначения помещений не дублируется рельефными знаками. Данное замечание необходимо устранить с помощью технических средств реабилитации.

Приложение 5
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ФГКУ «ЦСПН» в Ясненском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	13	В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги (п.5.3.3 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п.5.3.6 СНиП 35-01-2001) Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.5.3.9 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Размещение специального оборудования: крючки, откидные поручни. Установка унитаза с опорой для спины или вертикального писсуара. Установка кнопки вызова дежурного. Организация аварийного освещения. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена водопроводного крана и системы слива воды в унитазе.	Индивидуальное решение с ТСР
5.1.1	Туалетная комната	есть	19	14	В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги (п.5.3.3 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет	К,О,С,Г	Размещение специального оборудования: крючки, откидные поручни. Установка унитаза с опорой для спины или вертикального	Индивидуальное решение с ТСР

					специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п.5.3.6 СНИП 35-01-2001) Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.5.3.9 СНИП 35-01-2001)		писсуара. Установка кнопки вызова дежурного. Организация аварийного освещения. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена водопроводного крана и системы слива воды в унитазе.	
5.1.2	Туалетная комната	есть	27	15	В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги (п.5.3.3 СНИП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п.5.3.6 СНИП 35-01-2001) Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.5.3.9 СНИП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Размещение специального оборудования: крючки, откидные поручни. Установка унитаза с опорой для спины или вертикального писсуара. Установка кнопки вызова дежурного. Организация аварийного освещения. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена водопроводного крана и системы слива воды в унитазе.	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

	Общие требования к зоне	есть	13, 19, 27	13, 14, 15	Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Не размещены информирующие обозначения помещений с дублированием рельефными знаками.	К,О,С,Г	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, размещение у дверей информирующих обозначений помещения с дублированием рельефными знаками.	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	------	------------	------------	--	---------	---	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ВНД	13	13	Индивидуальное решение с ТСП
Туалетная комната	ВНД	19	14	Индивидуальное решение с ТСП
Туалетная комната	ВНД	27	15	Индивидуальное решение с ТСП

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения, имеющиеся в здании временно недоступны, так как не соответствуют строительным нормам и правилам. В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Не размещены информирующие обозначения помещений, дублируемые рельефными знаками. Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка. Указанные замечания необходимо устранить, используя технические средства реабилитации.

Приложение 6
к акту обследования ОСИ № 5
от «04» июля 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ФГКУ «ЦСПН» в Ясненском районе, г.Ясный, ул.Свердлова, д.6
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/н		Замечаний нет.	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	б/н	16, 17	Нет специального оборудования для общения с инвалидами по слуху. (п.5.5.2 СНиП 35-01-2001)	Г	Общение с помощью сурдопереводчика	организация альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	16, 17	Нет специального оборудования для общения с инвалидами по слуху. (п.5.5.2 СНиП 35-01-2001) Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. (п.5.5.8 СНиП 35-01-2001)	С, Г	Общение с помощью сурдопереводчика. Информирующие обозначения помещений продублировать рельефными знаками.	организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	б/н	16,17	организация альтернативной формы обслуживания

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна условно, так как отсутствуют тактильные средства информации, нет специального оборудования для общения с инвалидами по слуху. Информирование обозначения помещений не дублируется рельефными знаками.