

УТВЕРЖДАЮ

Зав.филиалом

 Н.Н.Федорова

«20»  2025 г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Часть четырехэтажного нежилого здания
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: 461043, г.Бузулук, ул. Лизы Чайкиной д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 4 этажей, 2408,1 кв.м
часть 4-этажного здания (часть 2 этаж), 510,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1973 г., последнего капитального ремонта - 1999
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — 01.06.2025, капитального — 01.07.2040
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания» города Бузулука и Бузулукского района, Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Бузулукском районе (ФГКУ «ЦСПН» в Бузулукском районе.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461043, г.Бузулук, ул. Лизы Чайкиной д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство социального развития Оренбургской области, государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460000, г.Оренбург, ул. Терешковой дом 33, г.Оренбург, ул.Шарлыкское шоссе, д.1

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание мер социальной поддержки
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : пропускная способность – 100-150 человек, посещаемость - 100 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да, нет (нужное подчеркнуть)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Спутник, Маяк, Уральский тракт – маршруты автобуса № 3,5,8,13,14,12

Гидрокомплекс, 1,2,3,4 микрорайоны – маршруты № 3,5

Пос. Нефтяников, ул. Гая, ул. Шевченко – маршруты № 3,13

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 400-600 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, нет (нужное подчеркнуть)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть — требуется частичная реконструкция тротуара, бордюров

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*)
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

*) - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данные ОСИ доступны частично всем, информация на пути следования к объекту имеется. Прилегающая территория достаточно освещена. Имеется стоянка для автотранспортных средств инвалидам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Не требуется

*)- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2040 г.(в соответствии с планом учреждения)
в рамках исполнения гос.программы Оренбургской области «Доступная среда на 2020-2025 гг.»
(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Полная доступность территории прилегающей к ОСИ всем категориям инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области,
информационный портал сайт « Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 19 » февраля 2025 г.,
2. Акта обследования объекта № 3 от «20» февраля 2025 г.)*)

*) Заполняется сотрудником филиала ГКУ « Центр социальной поддержки населения» в Бузулукском районе.


Руководитель рабочей группы

Начальник управления внутренней
политики администрации города Бузулука



(Подпись) К.В. Матвиенко

Члены рабочей группы:

Заведующий отделением социального обслуживания на дому №2 Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Бузулук и Бузулукском районе (по согласованию)  А.Ф. Бурцев
(Подпись)

Председатель Бузулукской городской общественной организации Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  Т.М. Васильева

Председатель Бузулукской местной организации Оренбургской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» С.А. Гряднев

Председатель Бузулукской местной организации Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»  Г.Ю. Матвеева

Заведующий отделом по связям с общественностью управления внутренней политики администрации города Бузулука  Ю.Н. Ужва

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом
Н.Н. Федорова

« 20 » 02 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Филиал государственного казенного учреждения « Центр социальной поддержки населения» в Бузулукском районе; ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г Бузулука и Бузулукского района.
- 1.2. Адрес объекта г.Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, дом 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2408,1 кв.м.
- часть 4-этажного здания (2 этаж), 510,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 1999.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2025, капитального 01.07.2040

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения « Центр социальной поддержки населения» в Бузулукском районе , ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Бузулука и Бузулукского района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Бузулук, ул. Лизы Чайкиной д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития Оренбургской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Оренбург, ул. Терешковой, дом 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг меры социальной поддержки
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100-150 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Спутник, Маяк, Уральский тракт – маршруты автобуса № 3,5,8,13,14,12

Гидрокомплекс, 1,2,3,4 микрорайоны – маршруты № 3,5

Пос. Нефтяников, ул. Гая, ул. Шевченко – маршруты № 3,13

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400-600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет перекресток со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, -требуется частичная реконструкция тротуара, бордюра_

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Техническое решение невозможно
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности по Оренбургской области

Федорова Н.Н., зав филиала ГКУ « ЦСПН», 8(35342)4-00-12

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры**

**г. Бузулук
Оренбургская область**

наименование муниципального образования
Оренбургской области

« 20 » 02 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.** Наименование (вид) объекта – филиал ГКУ Оренбургской области « Центр социальной поддержки населения» в Бузулукском районе
- 1.2.** Адрес объекта: 461043 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д. 1
- 1.3.** Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4-х этажное, 510,1 кв.м.
 - прилегающая территория кв.м.
- 1.4.** Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 1999 г.
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2025 г., капитального 01.07.2040 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения краткое наименование) **Государственное казенное учреждение Оренбургской области « Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. (ГКУ«ЦСПН» в Бузулукском районе).**

- 1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) 461043 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность ;безвозмездное пользование)

- 1.9.** Форма собственности (государственная, негосударственная)

- 1.10.** Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

- 1.11.** Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития Оренбургской области.; ГКУ «Центр социальной поддержки населения»

- 1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Оренбург, ул, Терешковой, д.33; г. Оренбург , Шорлыкское шоссе, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1.** Сфера деятельности - социальное защита

- 2.2.** Виды оказываемых услуг: Предоставление мер социальной поддержки

- 2.3.** Форма оказания услуг: на объекте,

- 2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды передвигающиеся на кресле коляске, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением умственного развития.

- 2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 100-150 чел.

- 2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 . Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Спутник, Маяк, Уральский тракт – маршруты автобуса № 3,5,8,13,14,12
Гидрокомплекс, 1,2,3,4 микрорайоны – маршруты № 3,5
Пос. Нефтяников, ул. Гая, ул. Шевченко – маршруты № 3,13
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **400-600 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **нет**

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером -**нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная- нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть – требуется частичная реконструкция тротуара, бордюров
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех зон и помещений универсальная,

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому. дистанционно,

«ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	–	1, 1/2,1/3, 1/4

2	Вход (входы) в здание	ДП-В	–	2, 2/2,2/3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	–	7, 6/3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	–	4,4/2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	–	5,5/2, 5/3,5/4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	–	6,6/2, 6/3,6/4, 6/5,6/6, 6/7,6/8, 6/9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	–	8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен частично всем, Информация на пути следования к объекту имеется. Прилегающая территория достаточно освещена. Имеется стоянка для автотранспортных средств инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в соответствии с планом учреждения в 2040 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность территории прилегающей к ОСИ всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **2040 г**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере доступной среды (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области: информационный портал zhitvmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1 л.
2. Входа (входов) в здание	на	1 л.
3. Путей движения в здании	на	1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да	-	1 1/2	Имеются перепады высоты	К,С, О		Техническое решение невозможно
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да	-	1/3	Имеются перепады высоты	К,С, О	Соединить тротуарную плитку на одном уровне	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Да	-	1/4	На парковке для И-К отсутствует горизонтальная разметка	-	Асфальтирование площадки, нанесение разметки	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Отсутствуют поручни напольного крепления	У,С,О,	Установить поручни напольного крепления	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2/2	замечаний нет	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью) 2,25*2,80	есть	-	2/2	замечаний нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная) ширина 0,9 м,	есть	-	2/2	замечаний нет	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	2/3	замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-В	-	3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем. Требуется установка боковых поручней.

И Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	3	замечаний нет	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	3/2	замечаний нет	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	3/2,3/4	замечаний нет	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	замечаний нет	-	-	-
3.5	Дверь (двойные)	есть	-	3/5,3/6	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	3/7	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социального под­держки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	4, 4/2	замечаний нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	замечаний нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	замечаний нет	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	Нет	-	-	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	5, 5/2, 5/3, 5/4	замечаний нет	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное казенное учреждение я Оренбургской области «Центр социального поддержки населения» в Бузулукском районе. г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д.1.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6,6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6,6/7, 6/9	замечаний нет	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	6/8	замечаний нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	6, 6/2, 6/4	замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем