



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиала ГКУ
«ЦСПН» в Сакмарском районе

Т.И.Пасько

«24» января 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №2 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Администрации МО Сакмарский район
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 4 этажей, 2743,3м².
 - часть здания, на 1 этаже, 121,8м².
- 1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта: 2014г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области филиал «Центр социальной поддержки населения» в Сакмарском районе ; филиал ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Оренбургская область, г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): Безвозмездное пользование на основании договора № 6 от 25.05.2016г., дополнительное соглашение к договору от 28.06.2017г.
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Оренбургская область, г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление государственных услуг по социальной защите населения.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6 Плановая мощность- посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: около 45чел.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее- ИПР): да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут пассажирского транспорта проложен по ул.Советской, ост.Администрация

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет .

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ, ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ на плане
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У)	1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У,Г)	2,3,4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С)	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в акустических и тактильных средствах информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018-2020 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **хорошо**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» января 2018г.,
2. Акта обследования объекта: от «24» января 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиала ГКУ
«ЦСПН» в Сакмарском районе

Т.И. Пасько
«24» января 2018г.

АНКЕТА объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Администрации МО Сакмарский район

1.2. Адрес местонахождения объекта: Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 2743,3м².

- часть здания, на 1 этаже, 121,8 м².

1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта: 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —, капитального: —

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области филиал « Центр социальной поддержки населения» в Сакмарском районе ; филиал ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Оренбургская область, г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): Безвозмездное пользование на основании договора № 6 от 25.05.2016г., дополнительное соглашение к договору от 28.06.2017г.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Оренбургская область, г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление государственных услуг по социальной защите населения.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6 Плановая мощность- посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: около 80чел.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее- ИПР): да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут пассажирского транспорта проложен по ул.Советской, ост.Администрация наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет .

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.20011 №605:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ, ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная)

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» - не организована доступность

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в акустических и тактильных средствах информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности Оренбургской области
согласовано**

Заведующий филиала ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

(наименование должности)


(подпись)

Т.И.Пасько

(инициалы, фамилия, номер телефона) 8(35331)21702



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиала ГКУ
«ЦСПН» в Сакмарском районе

Т.И.Пасько

«24» января 2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 11**

МО Сакмарский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«24» января 2018г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Администрации МО Сакмарский район

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461420, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 2743,3м².

- часть здания, на 1 этаже, 121,8м².

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта: 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального: -
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Оренбургской области филиал « Центр социальной поддержки населения» в Сакмарском районе ; ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения», 460019, г.Оренбург, ул.Шарлыкское шоссе, д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: социальная защита.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрут пассажирского транспорта проложен по ул.Советской. ост.Администрация

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет .

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3,4,5, 6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У)	1	8,9,10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У,Г)	2,3,4,5,	13,14, 15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (Г,У)		16,17, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		19,20, 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С)		22,23

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступен

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан условно доступным для инвалидов и других МГН

3.6.4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в акустических и тактильных средствах системы информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2020 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **хорошо**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (**собственником объекта**);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **ВОИ Сакмарского района**;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 23 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Начальник отдела по обслуживанию и содержанию
зданий ГКУ «ЦМТХОД»

Половников А.Ю.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист, инженер МТО МУ «ОКС
администрации Сакмарского района»

Попова Л.Г.

(Подпись)

Заведующая комплексного отделения соцобслуживания
Населения № 4 ГБУСО «КЦСОН» в Сакмарском районе

Плотникова М.В.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Сакмарской местной организации ВОИ

Романова В.П.

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
заведующий филиала ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Пасько Т.И.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» января 2018 г. (протокол № 5) с Рабочей группой по выполнению плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район,
с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет доступных для МГН элементов информации об объекте.	К,О, С,Г	У входа на объект разместить тактильные пиктограммы доступности.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильно-контрастные указатели. На пути движения с тротуара на территорию здания находится ступенька, высотой 0,10 м	К,С	Установить тактильно- контрастные указатели Устранить ступеньку по движению с тротуара на территорию здания на расстоянии 3,0 м	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет			-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие знака автостоянки и разметки для стоянки автотранспорта инвалидов	все	Установить знак автостоянки и нанести разметку для авто инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	-перед лестницей нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей -высота подъема ступеней от 0,14, м. до 0,17 м., -на проступях краевых ступеней не нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней, -отсутствуют дополнительные разделительные поручни,	О,С	-перед лестнице й установи ть предупре ждающие тактильн о- контрастн ые указатели -установи ть высоту подъема ступеней от 0,14, м. до 0,17 м., -на проступя х краевых ступеней не нанести полосы контрастн ые с поверхно стью ступеней, - установи ть дополнит ельный разделите льный	Капитальн ый ремонт

							поручень, высоту подъема ступеней установить не более 0,15м.	
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	В пандус вмонтирован швейлер, служащий опорой для навеса над входной площадкой, ширина пандуса в месте швейлера составляет 85см., -поручни пандуса короткие, -отсутствуют бортики по внешним краям маршей пандуса	К,О	Пандус полностью не соответствует требованиям, привести в соответствие с СНиП п.3.29	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Скользящее покрытие (плитка) не отвечает требованиям безопасности	все	Нанести потивоскользящее покрытие на плитку	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Порог в дверном проеме 0,07м.	К	Занизить порог	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		6,7	Порог из тамбура в вестибюль 0,10 м	К	занизить порог	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		2,3,4,5,6,7	Капитальный ремонт, Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8,9	Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	К,О,Г, С	Установить звуковые информаторы и таксофоны, бегущую строку	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	1	11	Имеются перепады высот, не продублированные пандусом	К	Монтаж пандуса	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	
3.5	Дверь	есть		10	Отсутствует контрастная маркировка на двери. Порог в дверном проеме 0,05 м.	все К	Установить контрастную маркировку,	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина дверного проема менее 0,9 м	К		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствиях	С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,У)		8,9,10,11	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,3, 4,5	13,1 4,15	Ширина дверного проема менее 0,9 м. Пороги в дверных проемах от 0,05-0,06 м.	К	Установить двери с шириной проема не менее 0,9 м. и порогом не более 0,014 м.	капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	--	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У, Г)		13,14,15	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,У, Г)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения нет.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		16,17,18	Со стороны ручки входа в туалет нет информационной таблички, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, - ширина проемов входных дверей составляет 0,70 м. -кабина не соответствует размерам, -нет места для размещения кресло-коляски, отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. - установка унитаза не соответствует требованиям норм доступности для инвалидов и МГН	К,О,С	Оборудовать туалетную комнату согласно СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		16,17,18	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г.У)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание администрации МО Сакмарский район (Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.25) ГКУ «ЦСПН» в Сакмарском районе

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		19,20,21	- отсутствует оборудование, позволяющее получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по зрению	все	Установить информационную тактильную систему, отображающую информацию о помещениях в здании	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует оборудование позволяющее получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху	С,Г	Установить информационную	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			На основном пути движения по территории отсутствует тактильно-контрастная система средств информации	С	Установить направляющие тактильно-контрастные указатели	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)		19,20,21	Нуждается в акустических и тактильных средствах системы информации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно