



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиал ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе
- 1.2. Адрес объекта 461350 Оренбургская область, Илекский район, село Илек, ул. Чапаевская, дом 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 626,5 кв.м.
 - часть здания на 2 этаже 185.88 кв.м занимает филиал ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе, 1 этаж и часть 2 этажа занимает ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе - 440.62 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 803 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 30.06.1978, последнего капитального ремонта 08.08.2024 год.
- 1.5.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -
капитального- 2026-2027 годы

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Илекском районе
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461350 Оренбургская область, Илекский район село Илек, ул. Чапаевская, дом 23
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту и социальную поддержку в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **60 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: **из муниципальных образований Илекского района, до Центральной площади села Илек.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт: **10 м.**

3.2.2 время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: признан частично доступен всем категориям инвалидов и МГН

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) на 2 этаже	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт входной группы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2026-2027 гг. в рамках исполнения программы Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ОСИ будет доступен инвалидам и другим МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **исполнено в 2016 году: обустройство пандуса к входной группе, установка поручней, тактильной плитки, информационного табло; приобретены звуковой маяк «Smartsound», рециркулятор, на кабинеты изготовлены тактильные таблички, мнемосхема для двух этажей. Вывеска с названием организации имеет шрифт Брайля.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с МСР Оренбургской области по капитальному ремонту входной группы и крыльца в здание ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте сайт «Жить вместе»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от « 03 » февраля 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 03 » февраля 2025 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом ГКУ
«ЦСПН» Оренбургской области
в Илекском районе

Т. А. Дорофеева
« 03 » февраля 2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе
- 1.2. Адрес объекта 461350 Оренбургская область, Илекский район, село Илек, ул. Чапаевская, дом 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей 626,5 кв.м.
- часть здания на 2 этаже занимает ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе - 185.88 кв.м.
1 этаж и часть здания на 2 этаже занимает ГБУСО «КЦСОН» 440.62 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 30.06.1978, последнего капитального ремонта 08.08.2024 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2026-2027 годы
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Филиал Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Илекском районе
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461350 Оренбургская область, Илекский район, село Илек, ул. Чапаевская, дом 23
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (распоряжение министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 20.10.2015 № 3331-р и № 3333-р)
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019, г. Оренбург Шарлыкское шоссе 1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: своевременное и правильное назначение, начисление, и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту и социальную поддержку в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 60 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: из муниципальных образований Илекского района, до Центральной площади села Илек.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) на 2 этаже	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт входной группы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Т. А. Дорофеева, заведующий ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиалом ГКУ
«ЦСПН» Оренбургской области
В Илекском районеТ. А. Дорофеева
« 03 » февраля 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №2

Илекский районНаименование территориального
образования субъекта РФ

«03» февраля 20 25 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе
- 1.2. Адрес объекта 461350 Оренбургская область, Илекский район, село Илек, ул. Чапаевская, дом 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 626,5 кв.м.
 - часть здания на 2 этаже занимает ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе, 185,88 кв.м.
 - 1 этаж и часть здания на 2 этаже занимает ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе 440,62 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка; 803 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 30.06.1978, последнего капитального ремонта 08.08.2024 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —, капитального 2026-2027 годы
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) объекта Филиал Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Илекском районе
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461350 Оренбургская область, Илекский район село Илек, ул. Чапаевская, дом 23

2. Характеристика деятельности организации на объектеДополнительная информация социальная защита**3. Состояние доступности объекта****3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: из муниципальных образований Илекского района, до Центральной площади села Илек.наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м3.2.2 время движения (пешком) 5 мин3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная3.2.6 Перепады высоты на пути: нетИх обустройство для инвалидов на коляске: нет**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	№ фото
			№ на плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	Пом. № 2	1,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	Пл. 1.2	7,8,16,18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Пом. №11	21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		19,17,22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: часть здания (2этаж) признан условно доступным для инвалидов и других МГН

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) на 2 этаже	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается

5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт входной группы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2026-2027 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) хорошо

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт «Жить вместе» _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте филиал ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе на 32 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы Заведующий филиалом Дорофеева Т.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист филиала ГКУ «ЦСПН» в Илекском районе Букина Е.П. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Илекской местной организации
ООООВОИ Смоленова В.П.
(Должность, Ф.И.О)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте
Специалист по социальной работе ГБУСО «КЦСОН»
в Илекском районе Дусаева Г.Ж.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе

461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет					
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет выделенных мест для транспорта	К, О	Выделение мест для транспорта инвалидов
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		2,3	Выделение мест для транспорта инвалидов

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ расположен вблизи центральной площади с. Илек на которой останавливается личный и общественный транспорт, требуется выделение мест для транспорта инвалидов.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе
461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Пом . №1	1	Не выявлено			
2.2	Пандус (наружный)	есть		1,4	Не выявлено			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Пл.1	1,4	Не выявлено			
2.4	Дверь (входная)	есть	1	6	Имеется перекатной пандус			
2.5	Тамбур	есть	1	6	Имеется перекатной пандус			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В		1	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Собственником здания запланирован капитальный ремонт входной группы, с учетом особенностей для всех групп инвалидов (К, С, О) МГН

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе

461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	8,23	Не выявлено			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1	7	Ширина марша не менее 1,35м (1,10) высота ступени не более 0,15(0,08 м.), ширина не менее 0,30м (0,31)		Индивидуальное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		20				
3.5	Дверь	есть		7	Не выявлено			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Дверь деревянная (0,8) лестница ширина марша не менее 1,35м (1,10) высота ступени не более 0,15(0,08 м.), ширина не менее 0,30м (0,31)	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие входа на второй этаж, доступного для всех категорий и других МГН			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч) пути эвакуации	ДЧ-В	1	7,8,15	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширение лестничного марша технически невозможно, применение альтернативной формы обслуживания (кнопка вызова специалиста)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе

461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9,10,11, 12, 13	Дверной проем не менее 09 м (0,8м), порогов не более 0,25 м (0,015м)	К	Расширение дверных проемов	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		8,16				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечить доступность	К		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалида	ДЧ-В		8-13,16	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширение дверных проемов на втором этаже нет технической возможности, применение альтернативной формы обслуживания (кнопка вызова) с выходом специалиста на первый этаж здания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе

461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть	Пом. 11	21			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенического помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Пом.11	21	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Илекском районе

461350 Оренбургская обл., Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская д. 23

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	есть		17, 22	Не выявлено		
6.2	Акустические средства	есть		17	Не выявлено		
6.3	Тактильные средства	есть		6,19, 29-40	Не выявлено		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В		14	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____